安比地熱発電所設置計画に係る環境監視結果 (2022 年度)

「安比地熱発電所(仮称)設置計画 環境影響評価書」に基づき実施した、2022年度の建設工事期間中の環境監視の結果は、以下の通りです。

環境要素	監視項目	実施内容
大気環境	工事関係車両等の運行状況	工事区域に入構した工事関係車両の台数は、2022年9月が最
		大となり、その数は 145 台/日でした。
水環境	温度、湧出量、泉質(温泉成分)	周辺温泉のうち草ノ湯については、温度、湧出量、泉質(温泉
		成分)に大きな変化は確認されませんでした。新草ノ湯につ
		いては、夏季に発生したがけ崩れにより新草ノ湯を含む周辺
		地形が変容したことにより、湧出量に一定の変化が確認され
		ましたが、温度、泉質(温泉成分)には大きな変化は確認され
		ませんでした。
生態系	ノスリの生息・繁殖状況	営巣期にあたる 5~7 月に、ノスリの行動を計 27 回確認しま
		した。確認している3巣のうち1巣で巣造りをしたものの、
		途中で繁殖活動を中止したことを確認しました。なお、設置
		した進入用道路周辺では狩り行動も確認しました。
		なお、専門家の助言のもと、本調査を実施しております。
	オオジシギの生息・繁殖状況	繁殖期にあたる5月及び6月に、オオジシギを計119回確認
		しました。その確認状況から、オス 8 個体が生息していると
		考えております。2016 年度以降の確認個体数は 4~6 個体で
		あり、これまでで最も多くの個体を確認しました。
		なお、専門家の助言のもと、本調査を実施しております。
廃棄物等	廃棄物の処理状況	建設工事に伴う産業廃棄物は約3,143トン発生しました。こ
		のうち約2,446トンが、坑井掘削汚泥です。発生した産業廃棄
		物のうち、約2,469トンを有効利用しました。主な有効利用の
		方法としては、坑井掘削汚泥をセメント原料として利用、ま
		たは改良土に加工したほか、木くずを木材チップに加工しま
		した。
		有効利用が困難であった残りの約37トンは、法令に基づき適
		切に処分しました。
		※数値は、小数点以下を四捨五入しています。

<お問合せ先>

安比地熱株式会社

〒028-7111 岩手県八幡平市大更第 18 地割 129 番地 1

TEL: 0195-68-7332 FAX: 0195-68-7336